



Legende

- Grenze des FFH-Gebiets
- Stillgewässer (Bestand)
- Flächen im Eigentum der Stiftung (Stand 2013)
- vorhandener Wanderweg / vorhandener befestigter Weg (Breite 2-3 m)
- ▲ vorhandene Informationskarten /-tafeln

Gewässer

- Hauptfluter
- Nebengewässer
- Rohrleitung
- Stauanlage (vorhanden)

Notwendige Erhaltungsmaßnahmen

- ▲ 6.2.1 Sohlanhebung
- 6.2.2 Sohlanhebung durch Buschfaschinen und Stau
- Q 6.2.3 Kalktuffquellen auszäunen

Weitergehende Erhaltungsmaßnahmen

- 6.3.1 Sukzessionsflächen
- 6.3.2 Entfernen nicht Lebensraum-typischer Baumarten
- 6.3.3 Erhalt von Naturwaldflächen
- ++ 6.3.4 Rückbau eines befestigten Weges
- 6.3.5 Zerstören von Drainagen und Aufnahme von Rohrleitungen
- 6.3.6 Erweiterung Lebensraum Wachtelkönig

Sonstige Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen

- 6.4.1 Sperrung von Wegen
- ▲ 6.4.2 Informationstafeln und Gebotsschilder
- 6.4.3 Flächenerwerb
- 6.4.5 Aussichtsplattform
- AT 6.4.6 Amphibienteiche

ENTWURF

Anlage 6
Maßnahmenkarte

Managementplan
FFH 2030-328 "Schwartaual und Curauer Moor"
Teilbereich Curauer Moor
Maßnahmenkarte

Datum: Juli 2013	Anlage: 6	Blatt-Nr.: -	Maßstab: 1:8.000
---------------------	--------------	-----------------	---------------------

<p>Wolf-Dieter Klitzing Beratender Ingenieur</p>	<p>Bienenweide 11 23623 Ahrensböck Tel.: 04525/493102 Fax: 04525/493103 w-d-klitzing@t-online.de</p> <p style="text-align: right;">BBS Büro Greuner-Pönicke Russeer Weg 54, 24111 Kiel Tel.: 0431/698845 Fax: 698533</p>
---	---

